
















Äldre vattenläcka
från balkong.



2. Vatten runnit in längs vägg i
vindstrappan.



3. Hackspett som gjort hull i
ytterpanelen.





Fönster målade 2013 in- och utvändigt

5. Ekonomibyggnad 1.



6. Ekonomibyggnad 2.




7. Ladan.



8. Hydroforen från 1950.



9. Innertak



10. Innerdörr

