
















1. Vattenläcka från balkong i
tak nedre hall.



2. Vatten runnit in längs vägg i
vindstrappan.



3. Hackspett som gjort hull i
ytterpanelen.



4. Dåliga fönster.



5. Ekonomibyggnad 1.



6. Ekonomibyggnad 2.




7. Ladan.



8. Hydroforen från 1950.



9. Innertak



10. Innerdörr

